



شرکت مهندسی نیک اندیش

راستیغ صرافینوخ

شهریور ۱۴۰۱

فهرست

- ۱..... معرفی کنترلر
- ۱..... آشنایی با سخت افزار کنترلر
- ۲..... کیس فرماندهی
- ۳..... کارت پردازنده (CPU)
- ۴..... مراحل تعویض IC
- ۵..... عملیات چک سام (CHECK SAM)
- ۷..... برد SITE ID
- ۸..... برد تغذیه (POWER SUPPLY)
- ۹..... برد آشکار ساز (DETECTOR)
- ۱۰..... برد رابط بین مدار فرمان و مدار قدرت (PIF)
- ۱۲..... برد های خروجی (LBC)
- ۱۳..... ID CARD چیست؟
- ۱۴..... سینی برق کنترلر
- ۱۶..... اصلاح مسیر های فرعی و اصلی
- ۱۷..... کنترلر رله ای
- ۱۹..... دستی پلیس
- ۲۰..... ترانس برق
- ۲۱..... فلاشر (FLASHER)
- ۲۲..... برد فیلتر (BOARD FILTER)
- ۲۳..... فیوز سکسیونری
- ۲۳..... کلیدهای مینیاتوری
- ۲۳..... پریز برق
- ۲۴..... ترمینال نول و ارت
- ۲۴..... ترمینال ورودی سنسور ها
- ۲۵..... نکات مهم در راه اندازی کنترلر اسکتس

- ۲۶..... مراحل عیب یابی کنترلر اسکتس
- ۲۷..... کار با KDU
- ۲۸..... نحوه خطا خوانی
- ۳۰..... دستورات KDU
- ۳۲..... جدول رابطه اعداد باینری و هگز و دسیمال
- ۳۳..... جدول تشخیص کارت معیوب از روی کد خطا



شرکت مهندسی نیک اندیش

معرفی کنترلر

کنترلر اسکتس (SCATS) یکی از کنترلرهای چراغهای راهنمایی و رانندگی می باشد که دارای قالبتهای نرم افزاری با امکانات و ویژگیهای بسیار است. کنترلری که در حال حاضر مورد استفاده و در دسترس است توسط شرکت مهیا بازطراحی شده از نمونه اصلی آن که ATC نام دارد است و ساخت کشور استرالیا می باشد، با گذشت سالها چند مرتبه مورد به روزرسانی سخت افزاری و نرم افزاری قرار گرفته است که عمده تغییر آن استفاده از رله به جای کنتاکتور در سینی برق کنترلر می باشد. این کنترلر دارای ۱۶ سیگنال گروه خروجی می باشد که هر کدام از این ۱۶ سیگنال گروه می توانند برای مسیرهای سواره رو یا پیاده رو استفاده گردد، همچنین دارای ۱۶ ترمینال ورودی لوپ سنسور و ۱۶ ترمینال ورودی سنسورهای جانبی مثل سنسور تشخیص عابر پیاده و می باشد.

آشنایی با سخت افزار کنترلر

کنترلر شامل قطعات زیر می باشد:

۱- کیس فرماندهی کنترلر که خود شامل قطعات ذیل است:

۱-۱ بدنه کیس

۲-۱ بک پلین (BACK PLANE)

۳-۱ برد پردازنده اصلی (CPU)

۴-۱ برد تغذیه (POWER)

۵-۱ برد آشکار ساز (DETECTOR)

۶-۱ برد رابط بین مدار فرمان و مدار قدرت (PIF)

۷-۱ کارت های خروجی (LCB)

۲- کابینت فلزی کنترلر (بدنه)

۳- سینی برق که خود شامل قطعات ذیل است:

۳-۱ ترمینال های برق و سنسورها

۳-۲ کلیدهای مینیاتوری

۳-۳ ترانس برق کنترلر

۳-۴ پرز برق

۳-۵ کنتاکتورهای اصلی و کمکی (در مدل جدید رله استفاده می شود)

۳-۶ فلاشر کنترلر

۳-۷ برد فیلتر (FILTER BORAD)

۴- برد SITE ID

۵- پانل دستی پلیس

۶- روشنایی کنترلر

۷- پانل اپراتور (KDU)

۸- ماژول ارتباط (MOXA)

کیس فرماندهی

کلیه کارت‌ها درون یک مجموعه که کیس (Case) نام دارد قرار دارند و از طریق بردی که در انتهای کیس قرار دارد (بک پلین (BACK PLANE)) با هم در ارتباط هستند. اتصال بین بردها و بک پلین از طریق کانکتورهای DIN2*32 که بر روی بک پلین و انتهای بردها قرار دارد برقرار می‌شود.

نکته : در هنگام تعویض بردها باید دقت شود به DIN ها آسیبی وارد نشود چون در صورت کج شدن پین‌ها احتمال شکستگی آنها بسیار زیاد است که آسیب پین‌ها باعث اختلال در عملکرد کنترلر می‌شود.


بر روی لبه جلویی کارت‌ها نیز کانکتورهایی وجود دارد که به قسمت‌های مختلفی که در ادامه توضیح می‌دهیم متصل می‌شوند.

نکته : در هنگام تعویض بردها حتماً باید برق کیس قطع شده باشد که هنگام جایگذاری برد و وارد شدن ولتاژ ناگهانی به قطعات ، باعث آسیب دیدگی آنها نشود، جهت تعویض برد در ابتدا پیچ‌هایی که در بالا و پایین برد قرار دارد را باز کرده و برد معیوب را خارج و سپس برد سالم را جایگزین و مجدداً پیچ‌های برد را بسته.

علت بستن پیچ‌های برد این است که وجود عواملی مختلفی باعث ایجاد لرزش در کنترلر می‌شود و ممکن است باعث خارج شدن کارت‌ها از جای خود شود، با بستن پیچ‌های روی برد از این اتفاق جلوگیری می‌شود و از ایراداتی از این قبیل جلوگیری می‌شود.

نکته: در کل جزوه منظور از ترمینال داخلی کنترلر ترمینالی است که در قست بالایی سینی برق قرار گرفته و شماره‌های آن از سمت چپ از شماره ۱ شروع می‌شود.

در تصویر زیر کیس کنترلر به همراه بردهای آن رامشاهده می کنید:



تصویر 1-1 کیس کنترلر

کارت پردازنده (CPU)

این کارت اولین کارت از سمت راست کیس می باشد که وظیفه پردازش اطلاعات ، تبادل اطلاعات بین مرکز کنترلر و کیس فرماندهی ، تشخیص خطاها ، ارورها و ... را بر عهده دارد .

در قسمت جلویی این برد تعدادی LED و تعدادی پورت اتصال وجود دارد که در ابتدا به معرفی LEDها می پردازیم:

۱- W/DOG FAIL : این LED وضعیت مدار تایمر نگهداری و نظارت بر میکروکنترلر را نشان می دهد

که این LED مربوط به مدارهای داخلی برد CPU می باشد و روشن شدن آن نشان دهنده اختلال در مدارات داخلی برد می باشد.

۲- START UP : این LED هنگام راه اندازی کنترلر روشن شده و نشان دهنده این است که CPU در حال بارگذاری اطلاعات می باشد و پس از اتمام عملیات اولیه خاموش می گردد .

۳- FAULT LOG : این LED وضعیت خطاها و یا فالت های کنترلر را نشان می دهد که در دو حالت وضعیت کنترلر را نشان می دهد:

۱-۳ حالت چشمک زن : اگر LED به صورت چشمک زن عمل کند نشان دهنده این است که کنترلر خطا (ERROR) دارد. عموماً خطاها (ERROR) کنترلر را به حالت چشمک زن نمی‌برند. ولی در برخی موارد نادر گاهی نیز ممکن است که کنترلر را به حالت چشمک زن هم ببرد.

۲-۳ حالت ثابت : اگر LED به صورت ثابت روشن باشد نشان دهنده این است که کنترلر فالت (FAULT) دارد و عموماً کنترلر پس از تشخیص فالت به حالت چشمک زن می‌رود. عملیات تشخیص فالت در دو مرحله انجام می‌شود که ابتدا کنترلر فالت را تشخیص داده و یک بار به صورت خودکار ریست شده و در صورت تشخیص مجدد فالت به حالت چشمک زن رفته و در حالت چشمک زن باقی می‌ماند تا تعمیرکار به محل مراجعه و مورد را بررسی و رفع نماید.

۴- BAAT . FAIL : این LED نشان دهنده وضعیت باتری پشتیبان CPU می‌باشد، در صورت روشن بودن نشان دهنده این است که باتری در مدار نیست که ممکن است یکی از سه حالت زیر اتفاق افتاده باشد.

۴-۱ جمپر کنار باتری روی حالت OFF قرار گرفته. در صورت مشاهده این مورد جمپر را در حالت صحیح قرار داده و کنترلر را مجدد راه اندازی کرده.

۴-۲ باتری فرسوده شده. در این مورد باید نسبت به تعویض برد اقدام کرد تا باتری برد تعویض گردد.

۴-۳ اتصالات باتری بر روی برد قطع شده است. در این مورد نیز نسبت به تعویض برد اقدام کرده . در صورتی که باتری به هریک از دلایل ذکر شده دچار مشکل شده باشد ، در صورت قطع برق و یا خاموش و روشن شدن کنترلر اطلاعاتی که بر روی RAM کنترلر است مثل تاریخ و ساعت ، خطاها و ارورها ، و اگر اطلاعاتی توسط مرکز کنترلر اعمال شده باشد از بین خواهد رفت.

PERSONALITY MODULE : این پورت جهت اتصال قطعه پرسونالیتی (قطعه ای که بر روی آن آی سی برنامه تقاطع قرار دارد) می‌باشد. در قسمت پایین و بالای پورت دوعدد گیره جهت قفل کردن قطعه پرسونالیتی قرار دارد تا قطعه را در جای خود ثابت نگه دارد که لرزش‌های محیطی تأثیری بر روی آن نداشته باشد. آی سی که بر روی قطعه پرسونالیتی قرار می‌گیرد به شماره (M27C64A-58800) است و ۲۴ پایه می‌باشد. این آی سی توسط واحد بهینه سازی مرکز کنترلر برنامه ریزی شده و بر روی کنترلر نصب می‌گردد.

مراحل تعویض IC

✓ ابتدا با پلیس راهور جهت خاموش کردن تقاطع هماهنگ کرده تا به هنگام تعویض آی سی حادثه‌ای پیش نیاید.

✓ کیس کنترلر را خاموش کرده و کنترلر را به حالت چشمک زن گذاشته.

✓ قفل‌های قطعه پرسونالیتی را آزاد و قطعه را از روی برد CPU جدا کرده.

✓ پیچ های موجود بر روی کاور پرسونالیتی را باز و با احتیاط آی سی را از روی پایه جدا کرده.

نکته : حتما با استفاده از ابزار مناسب این کار را انجام داده. ابتدا یک طرف آی سی را جدا و سپس سمت دیگر را آزاد کرده. هیچ گاه به یک باره آی سی را از روی پایه جدا نکنید چون احتمال آسیب دیدگی پایه های آی سی بسیار زیاد است.

✓ جایگذاری آی سی جدید بر روی پایه آی سی.

نکته : به هنگام جایگذاری حتما باید نشان روی آی سی با نشان روی پایه آی سی هم جهت باشند و باید دقت کرد که هنگام جایگذاری آی سی پایه های آن آسیب نبیند.

✓ بستن کاور محافظ پرسونالیتی و جایگذاری بر روی برد CPU .

✓ بستن قفل های قطعه پرسونالیتی و روشن کردن کنترلر.

✓ در صورت داشتن ارتباط با مرکز کنترلر لازم است که پس از روشن کردن کنترلر با مرکز کنترلر هماهنگ گردد تا عملیات چک سام (CHECK SAM) انجام شود.

✓ پس از اتمام عملیات حتماً باید یک بار فاز بندی مسیرها بررسی شود تا تداخل فازی وجود نداشته باشد.

عملیات چک سام (CHECK SAM)

به دلیل اینکه عملیات برنامه نویسی تقاطع توسط اشخاص غیر مجاز انجام نشود و شخصی غیر از افراد مجاز به نرم افزار و کد تقاطع دسترسی نداشته باشد به هنگام برنامه نویسی بر روی آی سی کدی گذاشته می شود که هنگام نصب بر روی کنترلر لازم است آن کد در نرم افزار تایید شود و در صورت تایید نشدن کنترلر آی سی را شناسایی نکرده و در حالت چشمک زن باقی می ماند، پس لازم است هنگام تعویض آی سی با مرکز کنترلر هماهنگ گردد.

۵- LED های RX و TX : این دو LED نشان دهنده وضعیت ارتباط کنترلر با مرکز کنترلر می باشد. به این صورت که LED RX همیشه روشن است و اگر LED TX به صورت چشمک زن باشد نشان دهنده وضعیت وصل بودن ارتباط است و اگر خاموش باشد نشان دهنده قطع بودن ارتباط است. البته که در بعضی از موارد LED TX ممکن است چشمک بزند ولی ارتباط برقرار نباشد که در این مواقع باید موارد دیگر بستر ارتباطی بررسی گردد. (RX به معنای دریافت اطلاعات، TX به معنای ارسال اطلاعات)

۶- پورت MODEM LINE یا کانکتور XM4: این پورت جهت اتصال ماژول ارتباط (MOXA) به برد CPU می باشد که توسط کابل و سوکت ۲۵ پین به یکدیگر متصل می شوند.

۷- کلید LOOP/NORM : این کلید جهت تست خط مخابراتی می باشد و به دلیل اینکه در شهر اصفهان بستر فیبر نوری فعال می باشد این کلید کاربردی ندارد و باید در حالت NORM باشد.

۸- پورت PERIPHERAL BUS یا XM5 : این پورت جهت اتصال برد SITE ID به CPU می باشد که توسط یک کابل فلت با سوکت ۲۶ پین به یکدیگر متصل می شوند. در ادامه به نحوه تنظیم برد خواهیم پرداخت.


۹- پورت KDU LOW POWER : این پورت جهت اتصال پنل اپراتور به کنترلر می باشد که نحوه کار با آن در بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد.



تصویر ۱-۲ برد CPU

بر روی برد CPU آی سی های مختلفی قرار دارد که در عکس زیر به برخی از آنها اشاره شده است. در کنار باتری یک جمپر قرار دارد که اگر روی دو پایه پایینی قرار داشته باشد باتری در مدار است و اگر روی دو پایه بالایی قرار داشته باشد باتری در مدار برد نمی باشد و بر روی LED های روی برد نیز LED مربوط به باتری روشن می شود.

نکته: با برداشتن جمپر از روی دو پایه پایینی و گذاشتن مجدد آن در جای خود برد CPU ریست می شود که در اصطلاح به این عمل ریست سخت افزاری گفته می شود.



تصویر 3-1 نمای روی برد CPU

برد SITE ID

همانطور که می دانیم هر تقاطع دارای یک کد شناسایی می باشد که متمایز از کد چک سام است این کد در نرم افزار تعریف شده و بر روی آی سی هم قرار دارد و لازم است که کد تقاطع با کنترلر ست شود. برای انجام این کار یک برد به نام SITE ID وجود دارد که باید کد را بر روی آن ست کرد. نحوه اجرا کد به این صورت است که هر ۴ سیم نشان دهنده یک عدد باینری می باشد که تبدیل آن به عدد هگز در جدول ریز نشان داده شده است. برای اینکه عدد را بر روی برد ست شود لازم است که سیم مربوط به


عدد مورد نظر را قطع کرد مثلاً کد تقاطع ۱۲۰۳ را می‌خواهیم بر روی برد ست کنیم. این کد شامل ۴ عدد می‌باشد که هر عدد نیز نشان دهنده کدی جداگانه می‌باشد مثلاً برای عدد ۱ باید ابتدا آن را به باینری تبدیل کنیم و نسبت به آن سیم مورد نظر را قطع کرد. پس با توجه به جدول عدد ۱ می‌شود ۰۰۱۰ یعنی سیمی که شماره ۱ زیر آن نوشته شده را باید قطع کرد. سپس عدد ۲ که باینری آن ۰۰۱۰ می‌شود و معنی آن این است که در دسته سیم دوم سیمی که عدد ۲ زیر آن نوشته شده را باید قطع کرد. عدد بعدی ۰ است که باینری آن ۰۰۰۰ می‌شود پس در دسته سیم سوم لازم نیست سیمی قطع شود. و عدد آخر ۳ می‌باشد که باینری آن ۰۰۱۱ است، پس در دسته سیم چهارم لازم است سیم‌هایی که زیر آن عدد ۱ و ۲ نوشته شده را قطع کرد که مجموع آن عدد ۳ بشود.

نکته مهم: اگر کد SITE ID را به اشتباه ست شود کنترلر به حالت فرماندهی نمی‌رود و خطای F-328 می‌دهد که نشان دهنده خطای SITE ID می‌باشد.

نکته: آی‌سی کنترلر نسبت به تابش نور حساس است. ممکن است اطلاعات موجود بر روی آن در اثر تابش نور بیش از حد از بین برود. بنابراین برچسب‌های روی آی‌سی باید حفظ شود

۱۰۰۱	۱۰۰۰	۰۱۱۱	۰۱۱۰	۰۱۰۱	۰۱۰۰	۰۰۱۱	۰۰۱۰	۰۰۰۱	۰۰۰۰	عدد باینری
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	عدد هگز

در تصویر زیر برد SITE ID را مشاهده می‌کنید و کد ۱۲۰۳ را نیز نمایش داده شده.




محل اتصال کابل فلت CPU

تصویر ۴-۱ برد SITE ID

برد تغذیه (POWER SUPPLY)

این برد دارای دو عدد پورت بر روی لبه جلویی کارت می‌باشد که پورت XS3 ۹ پین است و برای سنسور نور (LIGHT SENS) استفاده می‌شود و در حال حاضر کاربردی ندارد.

پورت دوم که XS4 که ۱۵ پین است و به ترانس کنترلر متصل است. دو ولتاژ ۱۰ ولتی را از ترانس به برد می‌رساند که این دو ولتاژ تبدیل به ۱۲- ولت و ۱۲+ ولت می‌شود و برای تغذیه در کارت CPU ، PIF و DET می‌باشد و یک ولتاژ ۵ ولتی جهت تغذیه آی سی‌های بردها به غیر از LCB ها تولید می‌کند. در تصویر زیر برد POWER و محل اتصال پین های کانکتور آن را مشاهده می‌کنید.



برد آشکار ساز (DETECTOR)

این برد جهت تشخیص حجم ترافیک و انتقال اطلاعات خوانده شده سنسورها به برد CPU می‌باشد. برد CPU این اطلاعات را ذخیره و از آنها جهت زماندهی تقاطع استفاده می‌کند. این برد دارای ۳۲ کلید جهت تنظیم سنسورهای متصل شده به کنترلر می‌باشد که از این تعداد ۱۶ عدد مربوط به سنسورهای سواره رو و ۱۶ عدد نیز جهت سنسورهای جانبی می‌باشد که در حال حاضر از ۱۶ کانال اول استفاده می‌گردد. هر کدام از این کلیدها دارای سه وضعیت می‌باشد که به آنها اشاره می‌کنیم :

- ۱- SIM : کلید در این حالت سنسور را در حالت اشغال کاذب قرار می‌دهد یعنی کنترلر این سنسور را دائم اشغال می‌بیند.
- ۲- OFF : کلید در این حالت سنسور را در وضعیت خاموش قرار می‌دهد.
- ۳- NOR : کلید در این حالت سنسور را در حالت عادی کار خود را انجام می‌دهد.

در انتها یک کلید دیگر نیز قرار دارد و آن هم دارای سه وضعیت کاری می‌باشد که به شرح زیر است :

۱- PHYS : در این حالت لوپ های (سنسور) که به صورت فیزیکی تعریف شده را بر روی کارت با روشن کردن LED آن نشان می دهد.

۲- MAPPED: در این حالت تمام سنسورها در حالت فعال قرار می گیرند که این کلید باید همیشه در این وضعیت قرار داشته باشد.

۳- RESET : در این حالت با نگهداشتن کلید به سمت راست به مدت ۴ ثانیه و شنیدن صدای بوق و رها کردن کلید برد DETECTOR ریست می شود و خطاهای برد آشکار ساز حذف می شود و خطایی به برد CPU اضافه می گردد.

در پایین برد نیز یک کانکتور ۵۰ پین قرار دارد که به ترمینال لوپها (سنسور) متصل می باشد.

این برد همانند برد CPU دارای یک باتری پشتیبان جهت ذخیره اطلاعات می باشد و در کنار آن نیز یک جمپر جهت قطع یا وصل باتری وجود دارد.

نکته : در هنگام تعویض برد باید به این نکته توجه کرد که کلیدهای برد جایگزین شده حتماً همانند برد قبلی تنظیم شود تا در عملکرد سنسورها خللی ایجاد نشود.




تصویر ۱-۶ برد DETECTOR

برد رابط بین مدار فرمان و مدار قدرت (PIF)

این برد چهارمین برد کیس فرماندهی می باشد و واسط بین بردهای LCB و قسمت فرمان می باشد. این برد جز اصلی ترین بردها و بیشترین آسیب را در هنگام اتصالی می بیند. این برد وظیفه تقسیم ولتاژ در کنترلر، ساخت ولتاژ ۵ ولت، وظیفه نشان دادن ولتاژهای تولید شده در کنترلر و همچنین نمونه گیری از ولتاژ شهر را بر عهده دارد. در قسمت جلوی این برد تعدادی LED وجود دارد که وضعیت ولتاژهای کنترلر را نشان می دهد که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم :

- ۱- 32V-AC : این ولتاژ در ترانس کنترلر تولید شده و مقدار آن ۳۲ ولت متناوب است و در تغذیه کنتاکتورها (در مدل کنتاکتوری) و رله ها (در مدل رله ای) استفاده می شود و در صورت قطع شدن این ولتاژ خروجی کنترلر قطع می گردد.
- ۲- 24V-AC : این ولتاژ توسط ترانس کنترلر تولید شده و برد PIF از آن برای نمونه گیری از برق شهر استفاده می کند و در صورت قطع این ولتاژ کنترلر قادر به نمونه گیری نیست و خاموش می گردد.
- ۳- 12V-DC : این ولتاژ نیز در ترانس تولید شده و در بردهای PIF.DET.CPU مصرف می شود و در صورت قطع این ولتاژ کنترلر خاموش می گردد.
- ۴- 5V-DC : مقدار این ولتاژ ۸ ولت بوده که در ترانس تولید شده و در برد PIF تبدیل به ۵ ولت می شود و جهت مصرف در IC های برد های LCB می باشد.
- ۵- -12V-DC : این ولتاژ نیز در ترانس تولید شده و برد های PIF.DET.CPU مصرف می شود و در صورت قطع این ولتاژ کنترلر خاموش می گردد.
- ۶- FLASHING YELLOW : این LED زمانی که کنترلر در حالت چشمک زن باشد روشن می شود.
- ۷- ALARM CANCEL : این شاسی در هنگامی که نیاز باشد فرد تعمیر کار حضور خود را در نرم افزار به مرکز کنترل اعلام کند استفاده می شود و با فشردن آن اعلام حضور می کند.
- ۸- پورت اپراتور (OPERATOR TERMINAL) : زمانی که نیاز باشد اپراتور در محل به کنترلر متصل شود از این پورت استفاده می شود ولی از نحوه و ابزار اتصال، اطلاعاتی موجود نیست.
- ۹- پورت XH4 : یک کانکتور ۲۷ پین به این پورت متصل می شود که ولتاژهای 24-32 ولت را از ترانس به برد و از برد به قسمت های مختلف کنترلر می رساند و همچنین از طریق این پورت کلید سلکتور و شاسی دستی پلیس به برد متصل می شود و از این طریق کنترلر متوجه تغییر فاز توسط کلید دستی پلیس می شود در نقشه صفحه بعد محل اتصال هر یک از پین ها ذکر شده است.
- ۱۰- LED CONFLICT : این LED زمانی که کنترلر تشخیص دهد مسیرهایی که نباید با یکدیگر سبز باشند یا به اصطلاح با هم تداخل فاز دارند (دومسیری که نباید با هم سبز باشند) سبز شده اند روشن و تقاطع را به حالت چشمک زن می برد و خطای CONFLICT می دهد.
- ۱۱- LED LAMP ON : این LED زمانی که خروجی های کنترلر فعال و چراغهای تقاطع روشن باشد و کنترلر در حالت نرمال کار کند روشن می شود.
- ۱۲- F5 و F6: این دو فیوز با واکنش سریع (FAST) از جنس سرامیک ۶ آمپری می باشد که جهت محافظت از مدارهای داخلی برد PIF می باشد و در مواردی که تقاطع چشمک زن شده است لازم است که این دو فیوز نیز بررسی شوند.

۱۳- پورت XH5: این پورت توسط یک کانکتور سه پین به ۸ ولت ترانس کنترلر متصل می شود که دو ولتاژ ۸ ولت در بالا و پایین و ۰ ولت در وسط سوکت می باشد، همانطور که قبلاً نیز گفته شد این ولتاژ به ۵ ولت تبدیل و جهت تغذیه مدارات برد های LCB استفاده می شود.



تصویر ۱-۷ برد pif

برد های خروجی (LBC)

هر کنترلر شامل ۴ برد و هر برد دارای ۴ سیگنال گروه می باشد. هر یک از این سیگنال گروه ها بسته به نوع برنامه ای که در IC تعریف می شود می تواند هم برای مسیر سواره رو و هم برای مسیر پیاده رو استفاده گردد.


نکته: در این کنترلر اگر برای کارتی مسیری تعریف شده باشد حتماً باید کارت آن مسیر در داخل کیس قرار داشته باشد، اگر کارت آن مسیر در کیس نباشد کنترلر نبود کارت را خطا تشخیص داده و به حالت چشمک زن می رود و همچنین اگر بر روی کارتی مسیری تعریف نشده باشد (در اصطلاح کارت OFF باشد) می توان آن کارت را از کنترلر خارج کرد و نبود آن کارت در عملکرد کنترلر خللی ایجاد نمی کند.

در کنترلر SCATS هر کارت خروجی دارای یک کانکتور ۱۵ پین می باشد که به جلوی کارت متصل می گردد. که ترتیب آن به ترتیب، سیگنال اول از بالای کانکتور ردیف اول، سیگنال دوم ردیف دوم، سیگنال سوم ردیف سوم و سیگنال چهارم ردیف چهارم می باشد. بر روی این کارت برای هر یک از سیگنال ها یک فیوز سرامیکی ۸ آمپری جهت حفاظت از برد در برابر اتصالی ها تعبیه شده است. جهت خارج کردن فیوز کافیسیت با یک فازمتر درپوش فیوز را کمی به سمت داخل فشار داده و با چرخاندن در جهت عکس عقربه های ساعت درپوش را باز کرده و فیوز را خارج نموده، سپس فیوز را تعویض کرده و مجدداً با کمی فشار و چرخاندن در جهت عقربه های ساعت درپوش را در جای خود ثابت کرده و لازم است پس از انجام این کار از قفل بودن درپوش در جای خود اطمینان حاصل کرد.


چيست ID CARD

در ردیف پنجم کانکتور کارت LCB سه عدد پین وجود دارد که با یکدیگر اتصال دارند (در اصطلاح جمپر شده اند) این کار به این دلیل است که کانکتور یک کارت اشتباهاً به کارت دیگر متصل نشود، در صورت اشتباه جازدن کانکتورها به جای یکدیگر کنترلر آن را خطا (FAULT 324) یا (PLUG FALT) تشخیص داده و به حالت چشمک زن می رود. نحوه اتصال این سه پین متفاوت است و به این طریق می باشد که کارت اول پین اول به پین سوم، کارت دوم پین دوم به پین سوم، کارت سوم پین اول به پین دوم و کارت چهارم هر سه پین به یکدیگر متصل هستند.

در تصویر زیر نحوه اتصال پین ها نمایش داده شده است.



تصویر ۱-۸ نحوه اتصال ID - CARD




تصویر ۹-۱- نمای روبروی کارت خروجی

سینی برق کنترلر

سینی برق کنترلر شامل قطعات مختلفی می باشد که به توضیح آنها می پردازیم:

در شکل زیر مدل کنتاکتوری را مشاهده می کنید:




تصویر ۱۰-۱ سینی برق مدل کنتاکتوری

۱- کنتاکتور اصلی (MASTER): این کنتاکتور که در قسمت بالا سمت راست سینی قرار گرفته است دارای بوبین تغذیه AC – 32V می باشد و وظیفه تامین برق کانتکتور XC1 LAMP SUPPLY (که در قسمت سمت چپ کیس فرماندهی می باشد را دارد. در تصویر زیر نحوه اتصال ترمینال های کنتاکتور اصلی را مشاهده می کنید.

❖ کانتکتور LAMP SUPPLY برق ۲۲۰ ولت را به بردهای خروجی می رساند و از بردها به ترمینال های خروجی و از ترمینال ها به لامپ ها یا ال ای دی های تقاطع می رساند.

نکته: در صورت متصل نبودن کانتکتور در هنگام رفع عیب کنترلر، چنانچه یکی از تریاک های روی بردهای خروجی آسیب دیده باشد، به دلیل اینکه برق ۲۲۰ ولت بر روی بردها نیست کنترلر قادر به تشخیص برد و یا قطعه خراب نمی باشد. پس باید به این نکته توجه کرد که در هنگام رفع عیب کنترلر کانتکتور XC1 در جای خود متصل باشد.



تصویر ۱-۱ محل اتصال تیغه های کنتاکتور اصلی

۲- کنتاکتورهای کمکی (CHANG OVER): این کنتاکتورها نیز همانند کنتاکتور اصلی دارای بوبین ۳۲ ولتی AC می باشند. وظیفه این کنتاکتورها تغییر وضعیت چراغ زرد سیگنال ها می باشد (چشمک زن یا فرماندهی). در حالت قطع چراغها را به فلاشر متصل می کند و در حالت وصل چراغها را به کارت های خروجی متصل می کند.

اصلاح مسیر های فرعی و اصلی

در کنترلرهای اسکتس در حالت پیش فرض برای کلیه مسیرها حالت زرد چشمک زن در نظر گرفته شده است که این زردها از کارت های خروجی به تیغه های معمولاً باز (NO) کنتاکتورها و از خروجی تیغه های NO به ترمینال های خروجی کنترلر متصل می شود. حال اگر لازم باشد در مسیری از حالت زرد به حالت قرمز چشمک زن تغییر داشته باشیم (مسیرهای فرعی یا چپگرد) باید دو کار انجام دهیم :

- ۱- در ترمینال خروجی برای مسیر مورد نظر جای سیم زرد و قرمزی که از کارت خروجی به ترمینال خروجی متصل است را عوض کرد.
- ۲- در کانکتور ۱۵ پین کارت خروجی با استفاده از آچار مخصوص جای سیم زرد و قرمز مسیر مورد نظر را عوض کرد. باید توجه داشت که در هنگام در بیرون آوردن و جازدن پین ها پایه های آن آسیب نبیند. در صورت آسیب دیدن به هنگام جا زدن کانکتور، پین ها به یک دیگر متصل نشده و در این صورت خروجی خاموش می شود و یا کنترلر خطا گرفته و فالت ۳۲۴ می دهد. در صورت آسیب دیدن پین باید آن را با پین سالم تعویض نمود.

نکته مهم : در هنگام تغییر رنگ مسیرهای چشمک زن باید دقت داشت که هر دو جابجایی انجام شود هم در ترمینال خروجی و هم در کانکتور کارت خروجی.


در مدل کنتاکتوری همانگونه که در عکس مشاهده می کنید تیغه های معمولاً بسته (NC) به یکدیگر اتصال کوتاه و از سمت دیگر تیغه به تیغه NO و به ترمینال خروجی کنترلر متصل است. تیغه های بسته به فلاشر متصل می باشند که در هنگامی که کنتاکتورها به حالت قطع می روند از طریق فلاشر طرح چشمک زن از طریق تیغه های NC بر بروی تقاطع اجرا شود.

تیغه های A1 بوبین های کنتاکتورهای کمکی به یکدیگر متصل و از اولین کنتاکتور به ترمینال شماره ۲ کنترلر متصل می شود.

تیغه های A2 بوبین های کنتاکتورهای کمکی به یکدیگر متصل و از اولین کنتاکتور به ترمینال شماره ۷ کنترلر متصل می شود.

شرکت مهندسی نیک اندیش

در تصویر زیر نحوه اتصال بین تیغه های کنتاکتورهای کمکی را مشاهده می کنید:



تصویر ۱۲-۱ محل اتصال تیغه های کنتاکتورها


کنترل رله ای

تفاوت این کنترلرها با مدل کنتاکتوری، همانطور که قبلا نیز گفته شد، استفاده از رله به جای کنتاکتور می باشد. در این کنترلرها ابتدا ولتاژ 32 AC به وسیله مقاومت 270Ω به ولتاژ 24V تبدیل می شود و تغذیه دو رله کوچک را تامین می کند. این دو رله برق 220V را به رله اصلی و رله های کمکی جهت تغذیه بوبین می رساند.

نکته : در برخی موارد مقاومت های 270Ω در اثر گرمای زیاد آسیب می بیند و این امر باعث چشمک زن شدن تقاطع می شود و لازم است در مواردی که تقاطع چشمک زن است وضعیت سالم یا معیوب بودن مقاومتها بررسی شود و در صورت معیوب بودن نسبت به تعویض آنها اقدام کرده.

در مواردی که تقاطع چشمک زن می باشد لازم است که از وضعیت سالم بودن رلهها اطمینان پیدا کرد در این موارد باید توسط یک مولتی متر ولتاژ دو سر بوبین های رله های کوچک را اندازه گیری نمود و در صورت اطمینان از وجود ولتاژ تغذیه وضعیت ولتاژ 220V خروجی تیغه های NO را بررسی کرده و در صورت نداشتن ولتاژ باید نسبت به تعویض رله ها اقدام کرد، این رلهها دارای تیغه های پلاتینی می باشد که ممکن است در اثر قطع و وصل شدن مکرر اکسیده شده و اتصال بین آنها برقرار نشود و یا ممکن است پایه های رلهها در محل اتصال اکسیده شده و اتصال پایه های برقرار نشود که در این موارد باید نسبت به تعویض پایه رله اقدام کرد.

در تصویر زیر نحوه سیم بندی کنترلر مدل رله‌ای را مشاهده می‌کنید:



تصویر ۱۱-۱۳ نحوه سیم بندی کنترلر رله ای



تصویر ۱۴-۱ سینی برق کنترلر رله ای

دستی پلیس

مجموعه دستی پلیس در سمت چپ کنترلر قرار دارد که شامل یک شاسی فشاری جهت تعویض فاز و یک کلید سلکتور انتخاب وضعیت می باشد. کلید سلکتوری ۶ ترمینال به نامهای W/T3 – U/T1 – V/T2 – T/L3 – R/L1 – S/L2 دارد که در نقشه محل اتصال هریک از تیغه ها مشخص شده است.

حالت های مختلف عملکرد کلید سلکتور شامل حالت های زیر می باشد:

۱- حالت خاموش (OFF): در این حالت برق کنتاکتور (رله) اصلی (MASTER) قطع شده و خروجی کنترلر قطع می گردد و چراغها خاموش می شوند.

۲- حالت دستی (MANUAL): در این حالت با فشردن شاسی فشاری بعد از گذشت حدود ۵ ثانیه فاز جاری تمام و به فاز بعدی می رود.

نکته ۱: با هر بار فشردن شاسی دستی یک دستور تعویض فاز داده می شود و در صورت چند بار فشردن آن چند دستور تعویض فاز اجرا می شود.

نکته ۲: در تقاطع هایی که ارتباط با مرکز کنترل برقرار می باشد در صورتی که در نرم افزار اجازه دسترسی کار با دستی داده شود این امکان فراهم است و در صورت اجازة ندادن مرکز حتی با تغییر وضعیت کلید سلکتور و فشار دادن شاسی، فازی تغییر نمی کند و کنترلر به صورت خودکار (AUTO) عمل می کند.

۳- حالت چشمک زن (FLASHER): در این حالت کنترلر به حالت چشمک زن رفته و تا زمانی که کلید سلکتور را به حالت خودکار بر نگردد در این حالت باقی می ماند. در این حالت کنتاکتورهای (رله ها) اصلی (MASTER) و خروجی ها (CHANG OVER) قطع می باشند.

۴- حالت خودکار (AUTO): در این حالت کنترلر اطلاعات را از روی آی سی برنامه و یا در صورت ارتباط داشتن از روی اطلاعاتی که مرکز بر روی کنترلر ارسال می کند اجرا می شود. در جدول زیر وضعیت کنتاکتور ها (رله ها) را در حالت های مختلف سلکتور دستی مشاهده می کنید:


وضعیت کلید سلکتور	کنتاکتور اصلی (MASTER)	کنتاکتور های خروجی (CHANG OVER)
خودکار (AUTO)	ON	ON
دستی (MANUAL)	ON	ON
چشمک زن (FLASHER)	OFF	OFF
خاموش (OFF)	OFF	ON

نکته: گاهی مواقع ممکن است که به دلیل نفوذ گرد و غبار به داخل سلکتور دستی پلاتین های داخلی سلکتور اکسیده شده و اتصال بین آنها برقرار نشود و این باعث عمل نکردن سلکتور و یا در برخی مواقع

حتی چشمک زن شدن تقاطع نیز بگردد، در صورت تشخیص عیب نسبت به تعویض سلکتور اقدام کرده. نکته قابل توجه اینکه حتما باید به پلاتینی که دو عدد ترمینال کلید را اتصال کوتاه می کند توجه کرد که بین کدام ترمینال ها می باشد و حتماً در کلید جایگزین شده نیز این پلاتین به همان شکل قرار بگیرد.

در مدل کنتاکتوری بین دو ترمینال L1 و L2 است و در مدل رله ای بین دو ترمینال T1 و T2 می باشد.

در تصویر زیر هر دو وضعیت پلاتین بین ترمینال ها را مشاهده می کنید.



نحوه اتصال ترمینال های کلید دستی در مدل کنتاکتوری

نحوه اتصال ترمینال های کلید دستی در مدل رله ای


تصویر ۱-۱۵ سلکتور دستی پلیس

ترانس برق

این قطعه که در سینی برق قرار دارد و ورودی برق آن 220V-AC می باشد، ولتاژهای مختلفی جهت مصارف در قسمت های مختلف که قبلاً توضیح داده شده را تولید می کند و به ندرت پیش می آید که خود ترانس دچار آسیب شود. همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید بر روی هر یک از خروجی های ترانس یک ترمینال وجود دارد که در هر یک از آنها یک فیوز قرار دارد.

به غیر از ولتاژ 24V که فیوز ۱ آمپری دارد سایر فیوزها ۶.۳ آمپری می باشند. همانگونه که قبلاً توضیح داده شد LED هایی که بر روی برد PIF قرار دارد وضعیت این ولتاژها را نمایش می دهد. در صورتیکه کنترلر خطا داشت و چشمک زن شده بود و LED یکی از ولتاژها خاموش بود لازم است فیوز مربوط به آن ولتاژ بررسی گردد. لازم به ذکر است در برخی مواقع هم پیش می آید که LED ولتاژی خاموش باشد ولی کنترلر به صورت صحیح عمل کند که در این مواقع دو حالت وجود دارد، یا اشکال مربوط به برد PIF می باشد و یا LED نشان دهنده آن ولتاژ آسیب دیده است، در هر دو حالت بهتر است که برد PIF جهت تعمیر تعویض گردد.

در تصویر زیر ترانس برق، ولتاژها و محل اتصال ترمینال های آن را مشاهده می کنید:



تصویر ۱۶-۱ ترانس برق


فلاشر (FLASHER)

همانطور که از نام این قطعه مشخص است این قطعه وظیفه عملیات چشمک زدن کنترلر را دارد. این قطعه دارای دو عدد کانکتور که یکی از آنها در بالای فلاشر قرار دارد و یک پورت RS232 است که به ترمینال داخلی کنترلر و از آنجا به برد PIF متصل می شود و کانکتور دیگر که در پایین فلاشر قرار دارد یک کانکتور ۶ پین است که ورودی و خروجی برق فلاشر می باشد.

ایرادات برد فلاشر عموماً به دو صورت است:

- ۱- کنترلر در حالت خطا و یا چشمک زن دستی می باشد ولی خروجی ها خاموش هستند.
- ۲- کنترلر در حالت خطا و یا چشمک زن دستی می باشد ولی تعدادی از خروجی ها کم نور و پر نور می شوند و به طور کامل خاموش نمی شوند.

در هر دو صورت با مواجهه با این مشکلات نسبت به تعویض فلاشر باید اقدام فوری انجام داد چون در صورت نبود فلاشر و خاموش شدن تقاطع احتمال تصادف برای خودرو های عبوری زیاد می باشد. در تصویر زیر فلاشر کنترلر و محل اتصال ترمینال های کانکتور های آن را مشاهده می کنید:




تصویر ۱۷-۱ فلاشر کنترلر و محل اتصال پین های آن

برد فیلتر (BOARD FILTER)

این برد در سمت راست کنترلر و معمولاً در زیر کلید های مینیاتوری قرار دارد این برد جهت نوسان گیری ولتاژ کنترلر می باشد و تا حد ناچیزی ولتاژ را اصلاح می کند. علاوه بر این، این برد در مواقعی که ولتاژ زیادی از کنترلر عبور کند قطعات موجود بر روی آن آسیب دیده و ولتاژ اضافه در این برد تخلیه می گردد و تا حدی از آسیب رسیدن به سایر قطعات کنترلر جلوگیری می کند. در صورتی که این برد آسیب دیده باشد می توان آن را از کنترلر جدا نمود. در واقع نبود این برد خللی در عملکرد کنترلر ایجاد نمی کند و کنترلر با نبود این برد به کار خود ادامه می دهد.

شرکت مهندسی نیک اندیش



تصویر ۱۸-۱ برد نویز فیلتر

فیوز سکسیونری

این فیوز محل اتصال فاز ورودی کنترلر می باشد به این صورت که برقی که از شبکه وارد کنترلر می شود ابتدا به این فیوز متصل می گردد. در داخل قاب یک فیوز سرامیکی ۳۲ آمپری قرار دارد، در مواقعی که برق داخل کنترلر نیست لازم است وضعیت این فیوز بررسی شود. خروجی این فیوز به کلیدهای مینیاتوری متصل می گردد.

کلیدهای مینیاتوری

این کلیدها جهت محافظت از قسمت های مختلف کنترلر می باشد. تعداد آنها در کنترلرهای اسکتس کنتاکتوری ۶ عدد و در کنترلرهای رله ای ۵ عدد می باشد و ترتیب قرار گیری آنها متفاوت است. برق ورودی این کلید از فیوز سکسیونری تامین می شود و ابتدا به کلید اول رفته و از خروجی کلید اول به بقیه کلیدها پل می شود. در همه مدل ها کلید اول از سمت چپ کلید برق اصلی می باشد و کلید آخر هم مربوط به فلاشر می باشد ولی محل سایر کلیدها متفاوت می باشند. وضعیت کلیدها و محل اتصال آنها به این صورت می باشد که، یک کلید مربوط به برق ترانس کنترلر و برد فیلتر می باشد- یک کلید مخصوص روشنایی داخل کنترلر و پریز داخل کنترلر می باشد - یک کلید به ترمینال داخلی کنترلر متصل می باشد.

پریز برق

این پریز جهت مصارف عمومی کم مصرف می باشد و نباید به هیچ عنوان وسایل با توان مصرف بالا به آن متصل کرد به دلیل اینکه کلیدها با هم پل می باشند در اثر استفاده وسایل پر مصرف نوسان ولتاژ در کل کنترلر تاثیر خواهد گذاشت و باعث آسیب جدی به کنترلر خواهد شد.

ترمینال نول و ارت

این دو ترمینال جهت اتصال سیم نول و سیم ارت به کنترلر می باشد که عموماً در سمت راست قسمت پایین کنترلر قرار دارد.

ترمینال ورودی سنسورها

این ترمینال ها جهت اتصال دنباله لوپ های سنسورها استفاده می گردد و ترتیب سربندی آنها طبق نقشه ای می باشد که توسط مرکز کنترل ارائه می گردد.



شرکت مهندسی نیک اندیش

نکات مهم در راه اندازی کنترلر اسکتس

همانطور که قبلاً نیز گفته شد این کنترلر نسبت به نشتی‌های کوچک جریان حساس بوده و آنها را تشخیص می‌دهد و با تشخیص آنها به حالت چشمک زن می‌رود و خطا می‌دهد. در هنگام انجام مراحل اولیه جهت راه اندازی تقاطع لازم است نکاتی رعایت شود که در مواقع بارانی و مواقعی که آب به داخل غلاف‌ها نفوذ می‌کند مشکل ایجاد نکند، در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

- ✓ کابل‌های بین پایه و بین کنترلر حتماً باید به صورت یک تکه باشند و از دوتکه کردن و وصله کردن کابل‌ها جداً خودداری شود.
- ✓ کابل‌های داخل پایه‌ها از ترمینال‌ها تا فانوس‌ها نیز حتماً باید به صورت یک تکه باشند.
- ✓ جهت ترمینال کردن کابل‌ها از این اطمینان حاصل شود که هیچ رشته سیمی از زیر ترمینال بیرون نباشد و سیم را به میزانی روکش برداری کنید که داخل قسمت فلزی ترمینال قرار گیرد.
- ✓ بر روی پایه‌ها حتماً کلاهک نصب شود تا از نفوذ آب و باران به آن جلوگیری شود.
- ✓ ترمینال‌های داخل فانوس‌ها حتی الامکان بر روی بدنه فانوس قرار بگیرند تا در صورت نفوذ آب به داخل فانوس آب به ترمینال نرسد.
- ✓ حتماً خارهای نگه دارنده پشت لنزها بسته شود تا از نفوذ آب به داخل فانوس جلوگیری شود.
- ✓ حتماً کرپی‌های بالا و پایین فانوس‌ها را در جای خود قرار داده و پیچ مربوط به آن را سفت شود تا در اثر وزش باد و لرزش از جای خود خارج نشود.
- ✓ پیچ‌های ترمینال‌های داخل کنترلر و پایه را تا حدی سفت شود که سیم‌ها در اثر لرزش از جای خود خارج نشود.
- ✓ پس از اتمام سربندی، ترمینال‌های داخل پایه‌ها به نحوی قرار بگیرند که با بدنه پایه در تماس نباشند.
- ✓ درپوش‌های پایه‌ها حتماً با پیچ بسته شوند تا از نفوذ آب و در دسترس بودن کابل‌های داخل پایه‌ها جلوگیری شود.
- ✓ درب حوضچه‌ها حتماً پس از اتمام کابل کشی با پیچ بسته شود تا از دسترسی به کابلها جلوگیری شود.
- ✓ تسمه‌های فلزی کنترلر تا حد امکان سفت و محکم شود تا از لرزش کنترلر جلوگیری شود.

شرکت مهندسی نیک اندیش

مراحل عیب یابی کنترلر اسکتس

همانگونه که قبلاً گفته شد کنترلر اسکتس پیغامهای خطای مختلفی نسبت به تشخیص خطا می‌دهد که در دفترچه شناخت خطاها اطلاعات هر خطا ذکر شده است. اما در برخی مواقع کنترلر خطای ۳۳۹ می‌دهد که این خطا دقیقاً مشخص نمی‌کند که مشکل از کدام قسمت کنترلر می‌باشد در این هنگام لازم است که مراحل زیر بررسی شود :

۱- ابتدا باید از سالم بودن کارت‌های داخل کیس مطمئن شد به این منظور یا باید کلید مینیاتوری خروجی را قطع کرد یا کارت‌های خروجی را جمپر کرد (برای انجام این کار کانکتورهای ۱۵ پین بردها را خارج نموده طبق آنچه که در قسمت کارت‌های خروجی توضیح داده شد با سیم ID CARD ها را بر روی کارت‌ها جمپر کرده) سپس کنترلر را روشن نموده، در این حالت اگر کنترلر خطایی داشت حتماً ایراد از یکی از بردها می‌باشد که نسبت به شماره خطا کارت مورد نظر را تعویض نموده. ولی اگر خطا نداشت، اطمینان حاصل می‌شود که کارت‌ها سالم می‌باشد و مشکل از بیرون کنترلر می‌باشد. (کابل‌ها و فانوسها)

۲- پس از اطمینان پیدا کردن از سالم بودن کارت‌ها باید مسیرها را یک به یک تست کرد در اینجا باید چمپرهایی (ID CARD) که به صورت دستی متصل شده بود را به ترتیب از کارت یک باز کرده و کانکتور ۱۵ پین کنترلر را متصل کرد تا برق بر روی مسیرهای خروجی برود و بتوان به مورد خرابی دست پیدا کرد. این کار باید با حوصله انجام شود و پس از وصل کردن هر کارت مقدار زمانی صبر کرد تا کنترلر چند سیکل کار کند و سپس کارت بعدی را تست شود. این کار را باید تا جایی انجام داد که با وصل کردن کانکتور کنترلر خطا گرفته و به حالت چشمک زن برود. این نشان دهنده مسیرهای معیوب می‌باشد.

۳- پس از اینکه مسیرهای معیوب مشخص شد باید وارد جزئیات بیشتر شد و همانطور که میدانیم بر روی هر کارت ۴ سیگنال گروه می‌باشد پس لازم است که تک‌تک سیگنال گروه‌ها بررسی شود. پس یک به یک سیگنال‌ها را باز و کنترلر را روشن کرده تا سیگنال معیوب مشخص گردد. منظور از سیگنال معیوب سیگنالی است که با وصل آن کنترلر خطا می‌گیرد و چشمک زن می‌شود.

۴- پس از پیدا کردن سیگنال معیوب باید کابل و شماره سیم معیوب را پیدا کرد لازم است که سیم‌های ترمینال سیگنال معیوب را از هم جدا کرده و به صورت تک‌تک تست نمود، این کار را تا جایی انجام داد تا به سیم معیوب برسید.

نکته : در هنگامی که کنترلر خطا دارد و چشمک زن می‌باشد می‌توان از دو دستور C20-C21 جهت پیدا کردن مسیر معیوب استفاده کرد. در دستور C20 کنترلر سیگنال‌ها را به صورت اتوماتیک بررسی کرده و به محض اینکه به سیگنال معیوب برسد بر روی آن توقف می‌کند و شماره سیگنال آن را بر روی KDU

نمایش می دهد. در دستور C21 همین عملیات انجام می شود با این تفاوت که فرمان رفتن به سیگنال بعدی توسط تعمیرکار و به صورت دستی داده می شود.

نکته ۲: در مواقعی که کیس فرمان است ولی کنترلر خروجی ندارد لازم است که مراحل زیر بررسی شود:

۱-۲ ابتدا وضعیت کلید سلکتور دستی بررسی شود که حتماً بر روی حالت اتوماتیک باشد.

۲-۲ در مدل های رله ای وضعیت مقاومت های رله ها بررسی شود.

۳-۲ وضعیت سالم بودن رله های ۲۴ ولتی بررسی شود.

۴-۲ لازم است که در نرم افزار مرکز کنترل، کنترلر ریست و در صورت نیاز چک سام مجدد بررسی شود.

۵-۲ در صورتی که اقدامات بالا انجام شد و مشکل برطرف نشد برد PIF را تعویض گردد.

کار با KDU

KDU یا پنل اپراتور وسیله ای است که به برد CPU متصل می شود و از طریق آن کاربر می تواند بر روی کنترلر عملیات تعمیرات یا تنظیمات انجام دهد. همانطور که در تصویر صفحه بعد مشاهده می کنید دو مدل پنل قدیم و جدید در دسترس می باشد که در حال حاضر از پنل های جدید استفاده می گردد. بر روی پنل تعدادی کلید وجود دارد که به کارکرد برخی از آنها اشاره می کنیم.

کلید ← EN (ENTER): از این کلید جهت اجرای دستور، رفتن به صفحه بعد و یا تایید دستور استفاده می شود.

کلید CL (CLEAR): از این کلید جهت پاک کردن صفحه نمایشگر و یا پاک کردن دستور داده شده استفاده می شود.

اعداد 0-9: از این اعداد جهت اجرای کدهای دستوری که در بخش بعد توضیح داده خواهد شد استفاده می شود.

حروف A-F: از این حروف نیز جهت اجرای کدهای دستوری استفاده می شود.

سایر کلید ها نیز در قسمت دستورات KDU ذکر شده است.

شرکت مهندسی نیک اندیش



نمونه قدیم



نمونه جدید

تصویر ۱۹-۱ پنل اپراتور (kdu)

نحوه خطا خوانی

جهت خواند خطاهای اسکتس لازم است که دفترچه راهنمای خطاهای آن را همراه داشت. ولی بسیاری از خطاها بدون دفترچه نیز قابل تشخیص می‌باشد. خطاهایی که مربوط به کارت‌های خروجی است یا به صورت دو رقمی است یا چهار رقمی که نحوه خواندن آنها به شرح زیر است:

۱- خطاهای دو رقمی: در این مدل خطاها در سمت چپ KDU دو عدد با خط فاصله به نمایش داده می‌شود که این اعداد یا ۱-۸ است که مربوط به سیگنال گروه های ۱ تا ۸ کارت های اول و دوم از سمت راست می‌باشد و یا عدد ۹-۱۶ که مربوط به سیگنال گروه های ۹ تا ۱۶ کارت های سوم و چهارم می‌باشد. در خطاها عدد (۰) نشان دهنده کارت و سیگنال سالم و سایر اعداد نشان دهنده کارت و سیگنال معیوب می‌باشد. دو عدد بعد مربوط به کارت مد نظر می‌باشد و آنها را به تفکیک خوانده می‌شود مثلاً عدد ۱۲ را دو عدد ۱ و ۲ خوانده. هر عدد مربوط به یک کارت می‌باشد. در اسکتس هر کارت دارای ۴ سیگنال گروه می‌باشد که هر سیگنال گروه یک کد هگز دارد و جهت رفع عیب باید آن را دانست در خطاها (سیگنال اول کد ۱) - (سیگنال دوم کد ۲) - (سیگنال سوم کد ۴) و (سیگنال چهارم کد ۸) را نشان می‌دهد.

مثال ۱-۱:

در خطایی کد 08 F304-RED1-8 را داریم این خطا را از چپ به راست می خوانیم. ابتدا نشان می دهد که قرمز یکی از کارت های اول یا دوم مشکل دارد و با خواندن دو عدد بعد متوجه می شویم که قرمز سیگنال گروه چهارم کارت اول مشکل دارد.

مثال ۱-۲:

در خطایی کد 15 F309-YELLOW9-16 را داریم. خطا را از چپ به راست می خوانیم. ابتدا نشان می دهد که مشکل در رنگ زرد کارت های سوم و چهارم است. سپس عدد 15 یا 5 و 1 که نشان دهنده زرد سیگنال اول کارت چهارم و سیگنال های اول و سوم (۴+۱) کارت سوم می باشد.

۲- خطاهای ۴ رقمی: در این نوع خطاها چهار رقم نمایش داده می شود که هر رقم مربوط به یک کارت می باشد.

مثال ۱-۲:

در خطایی کد 0108 F320-GREEN 0108 را داریم این خطا را به این صورت می خوانیم که ابتدا مشکل در سبز سیگنال ها می باشد و بعد از آن متوجه می شویم که سیگنال چهارم کارت اول و سیگنال اول کارت سوم ایراد دارد.

مثال ۲-۲:

در خطایی کد 6009 F316-RED 6009 را داریم. در این خطا نشان می دهد که قرمز سیگنال های اول و چهارم (۸+۱) کارت اول و سیگنال های دوم و سوم (۲+۴) کارت چهارم مشکل دارد. به همین ترتیب سایر خطاها و کدها قابل تشخیص می باشند.

شرکت مهندسی نیک اندیش

دستورات KDU

C3 ←

برای نمایش و تغییر تاریخ و ساعت سیستم استفاده میشود

برای تغییر ساعت با زدن کلید اینتر بر روی تاریخ یا ساعت رفته و برای وارد کردن ساعت به صورت فرمت زیر عمل کرده

ثانیه.دقیقه.ساعت.روز هفته

۱.۱۶.۲۰.۳۵

سپس کلید اینتر را فشرده و مجدد دستور C3 را اجرا و با زدن کلید اینتر به حالت تاریخ رفته و طبق فرمت زیر عمل کرده

سال.ماه.روز

۲۰.۱۰.۲۰۲۱

C8 ←

برای پاک کردن فالت ها (FAULT) و ارور ها (ERROR) از حافظه سیستم استفاده می شود

C8*

فقط ارور (ERROR) ها را از حافظه سیستم پاک می کند.

C8D

خطاهای ذخیره شده روی دتکتور (DETECTOR) را پاک میکند.

C9 ←

چک سام (CHECHSUM) برنامه روی پرسونالیتی را نشان می دهد.

CC ←

فاز در حال اجرا و رنگ لامپ روشن و ترتیب اجرای فاز ها را نمایش می دهد.

CD ←

مدت زمانی که لوپ حضور وسیله نقلیه را ثبت میکند را نمایش می دهد.

CF ←

تعداد فالت ها (FAULT) و ارور ها (ERROR) را نمایش می دهد.

C13 ←

سیگنال گروه هایی که سبز آن روشن است را نشان می دهد.

C17 ←

مقدار وات های هر لاپ از هر سیگنال گروه را نشان می دهد.

C18 ←

ولتاژ برق ورودی را به صورت لحظه ای نشان می دهد.

C1B ← ←

برای راه اندازی مجدد به صورت نرم افزاری استفاده می شود.

نکته: این دستور فقط در زمانی اجرا می شود که کنترلر دارای خطا و در حالت چشمک زن باشد. در حالتی که کنترلر فرمان باشد حتی اگر خطا داشته باشد اجرا نمی شود.

C1D ←

طبقه بندی (CATEGORIES) دکتور را نشان می دهد.

C20 ←

لامپ سیگنال گروه ها را به ترتیب از لامپ سبز سیگنال گروه یک روشن میکند و هر جا که دستگاه تشخیص خطا بدهد روی همان سیگنال توقف می کند.

C21 ←

لامپ های سیگنال گروه مورد نظر را به ترتیب به صورت خودکار چک . اگر جایی خطا مشاهده گردید روی آن توقف می کند.

C22 ←

برای تست ۳۲ ولت به صورت اتوماتیک استفاده می شود.

C23 ←

برای تست ۳۲ ولت به صورت دستی استفاده می شود.

C30 ←

وضعیت تحریک دکتور را نمایش می دهد.

C33 ←

برای نمایش حساسیت و فرکانس و اندوکتانس دکتور استفاده می شود.

عدد اول شماره لوپ می باشد و با زدن کلید اینتر به لوپ بعد و کلید ستاره لوپ قبل را نمایش می دهد
عدد دوم حساسیت لوپ را نمایش می دهد.

با زدن کلید F مقدار زمانی که ماشین روی سنسور می ماند را می توان تغییر داد و با زدن کلید C تغییرات
ذخیره می شود.

با زدن کلید D میتوان حساسیت سنسور را تغییر داد.

← C34

برای نمایش یا تغییر اینکه با تحریک شدن لوپ دتکتور بوق بزند یا خیر استفاده می شود.

← C36

برای نمایش و تغییر اینکه هر لوپ به چه کانالی از دتکتور متصل است استفاده می شود
عدد اول لوپ، عدد دوم کانال و عدد سوم سویچ می باشد.

جدول رابطه اعداد باینری و هگز و دسیمال

هگز (HEX)	دسیمال (DECIMAL)	باینری (BINARY)
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

جدول تشخیص کارت معیوب از روی کد خطا

برد معیوب	کد خطا
LCB	304-305-308-309-312-313-316-318-20-339-360-361-366-371-372-373-374-375-376 377-378-379-381-382-383-384-385-386
Detector	326-327-368
CPU	328-344-346-348-349-350-359
PIF	334-335-336-363-395



شرکت مهندسی نیک اندیش